

M15S - 错误 #16164

充电提示错误（通过充电测试APK设置60度、充电电流为0MA、但界面充电提示为正在快速充电）

2025-05-07 13:48 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-05-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1陈长亮	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	系统	补充测试素材:	
应用模块:	电源管理	关闭原因:	
系统固件版本号:	1.0.90	责任方:	EBEN北京
描述			
步骤：			
1. 打开桌面充电测试工具，设置温度为60度;			
2. 连接标配充电器、数据线进行充电，查看充电状态;			
问题：			
电池端充电电流为0MA属正常，但机器界面充电提示错误，显示“正在快速充电”;如视频;			
期望：			
充电提示根据不同的温度设置显示正常，0MA是不充电状态;			

文件

温度60度充电提示错误5-7.mp4	3.46 MB	2025-05-07	张美华
--------------------	---------	------------	-----