

M15S - 错误 #16306

指纹-CIT检测指纹功能正常-但设置安全中无法录入指纹、设置三种锁屏方式都无效自动闪退

2025-06-12 13:51 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-06-12
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	a1陈长亮	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	<10%
模块:	系统	补充测试素材:	
应用模块:	指纹	关闭原因:	
系统固件版本号:	1.0.95	责任方:	EBEN北京
描述			