M15T - 错误 #16253

便签-前摄像头正向拍照后成像倒立

2025-05-20 17:54 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1宋烜	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	超级便签	解决结果:	
系统固件版本号:	10.2.4	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-21 08:57 - 张美华

- 优先级 从高 变更为 普通