

## 问题

| #     | 项目   | 跟踪 | 状态      | 优先级 | 主题                                                                                   | 指派给   | 更新于              |
|-------|------|----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 16310 | M15T | 错误 | 新建      | 高   | 机器连接以太网状态下进行重启-重启后解锁机器出现黑屏卡死、点击无响应、按电源键能休眠唤醒但未恢复正常                                   | a1韩鹏程 | 2025-06-24 16:19 |
| 16274 | M15T | 错误 | 进行中     | 普通  | 文件管理-E本文档目录下为空-也无法新建文件夹                                                              | a1韩鹏程 | 2025-06-30 14:17 |
| 16264 | M15T | 错误 | 进行中     | 普通  | 设置过密码锁屏调用E本安全键盘后、其他应用搜索或插入文本框能调起键盘场景调起的都是E本安全键盘                                      | a1韩鹏程 | 2025-07-02 13:40 |
| 16262 | M15T | 错误 | 进行中     | 普通  | 下载-文件夹中查看相机拍摄的图片-前后照片各向左向右旋转了90度                                                     | a1韩鹏程 | 2025-07-01 11:59 |
| 16259 | M15T | 错误 | 新建      | 普通  | 应用管理-分类-多列表类的应用查看图标不显示（一会显示一会不显示、像购票中的应用前面几个显示、后面的不显示）                               | a1韩鹏程 | 2025-06-29 18:13 |
| 16241 | M15T | 错误 | 已解决-待验证 | 普通  | 手写笔记-右上角更多图标-无智慧云设置功能菜单-无法自动跳转至智慧云激活界面                                               | a1韩鹏程 | 2025-06-27 10:08 |
| 16238 | M15T | 错误 | 已解决-待验证 | 普通  | 应用管家-管理-应用更新-连接以太网条件下无法进行应用更新;                                                       | a1韩鹏程 | 2025-06-30 15:21 |
| 16234 | M15T | 错误 | 已解决-待验证 | 高   | 连接以太网打开应用管家-搜索应用-点击安装-能下载成功但无法安装、提示安装失败                                              | a1韩鹏程 | 2025-06-30 15:21 |
| 16233 | M15T | 错误 | 已解决-待验证 | 普通  | 指纹-录入指纹界面-设置指纹提示语错误、提示手机非平板                                                          | a1韩鹏程 | 2025-06-30 15:20 |
| 16215 | M15T | 错误 | 更多信息    | 普通  | E本输入法键盘展开后没有切换选择输入法功能菜单（如果设置-系统-语言和输入法-屏幕键盘-管理键盘菜单中关闭E本输入法后再打开无法切换、只能在搜狗输入法调用界面进行切换） | a1韩鹏程 | 2025-07-01 17:31 |
| 16201 | M15T | 错误 | 已解决-待验证 | 高   | TF卡不识别（机器原M15S版本可正常识别）                                                               | a1韩鹏程 | 2025-06-25 11:52 |
| 16198 | M15T | 错误 | 已解决-待验证 | 普通  | 关于平板电脑-设备名称需修改为EBEN M15T                                                             | a1韩鹏程 | 2025-06-27 10:07 |
| 16191 | M15T | 错误 | 进行中     | 普通  | 密码锁屏解锁界面，安全键盘调出后密码输入界面UI需优化、且左下角有返回键及便签快捷键需去除、;                                      | a1韩鹏程 | 2025-06-30 17:04 |
| 16179 | M15T | 错误 | 已解决-待验证 | 高   | 打开智慧云-弹窗提示需要登录E本账号方可使用-点击前往时闪退、无法进入到激活界面;                                            | a1韩鹏程 | 2025-06-27 10:06 |
| 16178 | M15T | 错误 | 进行中     | 高   | 应用中包含隐丝政策-售后服务热线电话的全部需要更新：（见变更文件）                                                    | a1韩鹏程 | 2025-06-29 18:15 |