

Mo11项目 - 错误 #11565

【设置】笔侧键特许应用内无手写OFD应用

2021-03-18 16:27 - a3肖静

状态:	已解决-待验证	开始日期:	2021-03-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a3肖静	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:	1.0.6	补充测试素材:	
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	设置	责任方:	EBEN北京
系统固件版本号:	1.0.6	暂缓原因:	
复现概率:	100%		
描述 操作步骤： 1.进入设置-无障碍 2.查看特许应用列表 实际结果： 没有手写OFD应用 预期结果： 存在手写OFD应用			

历史记录

#1 - 2021-03-19 09:51 - a1赵剑

- 指派给 从 a1赵剑 变更为 a1张晓海

#2 - 2021-03-19 11:54 - a1张晓海

- 状态 从 新建 变更为 已解决-待验证

- 修正版本号 被设置为 1.0.5

1.0.4出版前产品未定义L11需要支持OFD。新需求需要加上OFD。

#3 - 2021-05-07 10:22 - a1张晓海

- 指派给 从 a1张晓海 变更为 a3肖静

- 修正版本号 从 1.0.5 变更为 1.0.6

- 系统固件版本号 已更新。