

M15T - 错误 #16180

设置-安全目录下-无锁屏签名功能菜单（请确认是否需要增加）；

2025-05-08 16:35 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-05-08
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	a1宋焱	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		重现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	锁屏签名	解决结果:	
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-08 16:42 - 张美华

- 优先级 从 普通 变更为 低
- 应用模块 从 设置 变更为 锁屏签名