

M15T - 错误 #16201

TF卡不识别（机器原M15S版本可正常识别）

2025-05-09 17:04 - 张美华

状态:	已解决-待验证	开始日期:	2025-05-09
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	a1韩鹏程	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:	10.2.5	复现概率:	100%
模块:	系统	关闭原因:	
应用模块:	TF card	解决结果:	其他，请在描述中说明
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-25 11:52 - a1韩鹏程
- 状态 从 新建 变更为 已解决-待验证
 - 指派给 从 a1宋烺 变更为 a1韩鹏程
 - 修正版本号 被设置为 10.2.5
 - 解决结果 被设置为 其他，请在描述中说明

系统控制TF卡，U盘