

M15T - 错误 #16229

手动断电再连接-关机充电异常：无法进行充电、充电电流为0MA（同M15S）

2025-05-14 16:22 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-05-14
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	a1宋焱	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	系统	关闭原因:	
应用模块:	电源管理	解决结果:	
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			
步骤： 1. 将机器电量耗完或有一定电量情况下，手动断开电池再连接、关机； 2. 连接充电器进行充电，确认是否能正常充电；			
问题： 不能正常充电、充电电流为0MA，需要重新插拔1次才充电正常；（同操作BKY R6/R10基线都正常）验证版本如图片			
期望： 因客户场景会存在过放或者偶然断电的情况，此场景下也能正常充电；			