

M15T - 错误 #16232

指纹-录入指纹界面指纹图标、提示等Ui需优化、目前指纹图标为锁非指纹图案

2025-05-15 10:56 - 张美华

|          |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| 状态:      | 新建     | 开始日期:   | 2025-05-15 |
| 优先级:     | 普通     | 计划完成日期: |            |
| 指派给:     | a1宋烃   | % 完成:   | 0%         |
| 类别:      |        | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:    |        | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 修正版本号:   |        | 复现概率:   | 100%       |
| 模块:      | 软件     | 关闭原因:   |            |
| 应用模块:    | 指纹     | 解决结果:   |            |
| 系统固件版本号: | 10.2.3 | 责任方:    | EBEN北京     |
| 描述       |        |         |            |