

M15T - 错误 #16256

文稿/从U盘导入文件 无法识别U盘

2025-05-21 09:16 - x邢培英

状态:	新建	开始日期:	2025-05-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1宋炆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	文稿	解决结果:	
系统固件版本号:	10.2.4		
描述			
插入U盘，点击文稿中的导入 没有识别到相关U盘			