

M15T - 错误 #16282

步骤：锁屏界面连续输入5次错误指纹-检查界面

；结果：提示指纹被禁用30秒后重试，指纹图标置灰；问题：提示为“尝试次数过多，请稍后重试”，其他无

2025-05-23 22:34 - 胡云燕

状态:	新建	开始日期:	2025-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1宋烃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	系统	关闭原因:	
应用模块:	锁屏	解决结果:	
系统固件版本号:	M15T 10.2.3		
描述			