

M15T - 错误 #16283

步骤：指纹禁用期间继续使用正确指纹进行识别（短按/长按），结果：短按/长按指纹均无法识别，无振感和听觉反馈，并提示“指纹已禁用，请在n秒后尝试”，问题：振感和听觉是减轻，提示一次“尝试次数过多，请稍后重试”，多次按指纹无提示字样。

2025-05-23 22:39 - 胡云燕

| | | | |
|----------|-------------|---------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2025-05-23 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | a1宋姘 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 修正版本号: | | 复现概率: | 100% |
| 模块: | 系统 | 关闭原因: | |
| 应用模块: | 锁屏 | 解决结果: | |
| 系统固件版本号: | M15T 10.2.3 | | |
| 描述 | | | |