

M15T - 错误 #16289

开机指南-->增强服务中，如果没有E本卫士的话，请修改这部分内容。

2025-05-24 14:32 - a0梁力

状态:	新建	开始日期:	2025-05-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1宋烃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	开机指南	解决结果:	
系统固件版本号:	10.2.4		
描述			