

M15S - 错误 #16301

CIT- 喇叭播放音量默认为最大但声音小、需要再调节一次音量才能正常; (同一台机器有时小有时正常)

2025-06-09 16:39 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1陈长亮	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	50%
模块:	软件	补充测试素材:	
应用模块:	其他	关闭原因:	
系统固件版本号:	1.0.95	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-11 18:00 - 张美华

系统如老化场景也会存在同样的问题，启动老化时无声音、调节音量时发现音量为最大，需要手动调节一次声音才正常;