

M15S - 错误 #16302

指纹-录入指纹后概率出现无法解锁、解锁10次会有8次左右无法解锁、重启重新录入多指纹又正常;(同一台机器有时正常有时不正常、目前还未找到规律)

2025-06-09 16:42 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1陈长亮	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	20%
模块:	软件	补充测试素材:	
应用模块:	指纹	关闭原因:	
系统固件版本号:	1.0.95	责任方:	EBEN北京
描述			

文件

指纹解锁异常.zip	6.92 MB	2025-06-09	张美华
806中指纹无法解锁#.zip	7.04 MB	2025-06-09	张美华