

M15S - 错误 #16305

CIT-电池信息-ID脚电压492.188MV显示未知品牌（ 电池为维科）

2025-06-10 14:23 - 张美华

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-10
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	a1陈长亮	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	<10%
模块:	系统	补充测试素材:	
应用模块:	其他	关闭原因:	三方公司解决
系统固件版本号:	1.0.95	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-23 09:40 - 张美华
- 状态 从 新建 变更为 已关闭
 - 关闭原因 被设置为 三方公司解决

三加维修主板确认为主板上的一颗电阻掉了导致，非软件问题，关闭BUG;

文件

CIT-电池ID电压显示异常1.jpg	147 KB	2025-06-10	张美华
CIT-电池ID电压显示异常2.jpg	350 KB	2025-06-10	张美华