

M15S - 错误 #16338

将音量调至最低或关闭音量、重启机器音量设置无效（默认为最大、需要手动再按音量减键激活一次）

2025-07-10 11:56 - 张美华

状态:	新建	开始日期:	2025-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1陈长亮	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		复现概率:	100%
模块:	系统	补充测试素材:	
应用模块:	音视频	关闭原因:	
系统固件版本号:	1.0.106	责任方:	EBEN北京
描述			