

Mo11项目 - 错误 #11569

【设置】账户：添加账户点击无反应

2021-03-18 18:21 - a3肖静

状态:	已解决-待验证	开始日期:	2021-03-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a3肖静	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:	1.0.6	补充测试素材:	
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	设置	责任方:	EBEN北京
系统固件版本号:	1.0.6	暂缓原因:	
复现概率:	100%		
描述 操作步骤： 1.进入设置-账户 2.点击添加账户 实际结果： 无任何反应 预期结果： 设备不联网，无添加账户的场景，建议屏蔽掉此选项			

历史记录

#1 - 2021-03-19 09:48 - a1赵剑

- 指派给 从 a1赵剑 变更为 a1张晓海

#2 - 2021-03-19 15:25 - a1张晓海

- 状态 从 新建 变更为 已解决-待验证

- 修正版本号 被设置为 1.0.5

- 系统固件版本号 已更新。

按产品新需求修改，屏蔽设置中的帐户。

#3 - 2021-05-07 10:23 - a1张晓海

- 指派给 从 a1张晓海 变更为 a3肖静

- 修正版本号 从 1.0.5 变更为 1.0.6

- 系统固件版本号 已更新。