

Mo11项目 - 错误 #11571

【设置】设置内未屏蔽“位置信息”选项，与产品定义不符

2021-03-18 18:37 - a3肖静

状态:	新建	开始日期:	2021-03-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a3肖静	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:		补充测试素材:	
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	设置	责任方:	EBEN北京
系统固件版本号:	1.0.4	暂缓原因:	
复现概率:	100%		
描述			
操作步骤： 1.进入设置，查看			
实际结果： 存在位置信息选项，产品定义“屏蔽与蓝牙、wifi、移动通信、定位相关的功能和界面”			
预期结果： 屏蔽位置信息选项			

历史记录

#1 - 2021-03-19 09:40 - a1赵剑

- 指派给 从 a1赵剑 变更为 a1张晓海

#2 - 2021-03-19 17:12 - a1张晓海

- 指派给 从 a1张晓海 变更为 a2周帅

不屏蔽位置信息

#3 - 2021-03-22 13:55 - a2周帅

- 指派给 从 a2周帅 变更为 a3肖静

经赵总最近与深圳沟通，Mo11具有定位功能，所以设置内无需屏蔽“位置信息”选项，请知悉