

M15T - 错误 #16179

打开智慧云-弹窗提示需要登录E本账号方可使用-点击前往时闪退、无法进入到激活界面;

2025-05-08 15:29 - 张美华

状态:	已解决-待验证	开始日期:	2025-05-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	a1韩鹏程	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:	10.2.5	复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	智慧云	解决结果:	其他, 请在描述中说明
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-27 09:17 - a1韩鹏程

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 a1宋烺 变更为 a1韩鹏程
- 修正版本号 被设置为 10.2.5
- 解决结果 被设置为 其他, 请在描述中说明

#2 - 2025-06-27 10:06 - a1韩鹏程

- 状态 从 进行中 变更为 已解决-待验证