

M15T - 错误 #16233

指纹-录入指纹界面-设置指纹提示语错误、提示手机非平板

2025-05-15 11:03 - 张美华

|          |         |         |            |
|----------|---------|---------|------------|
| 状态:      | 已解决-待验证 | 开始日期:   | 2025-05-15 |
| 优先级:     | 普通      | 计划完成日期: |            |
| 指派给:     | a1韩鹏程   | % 完成:   | 0%         |
| 类别:      |         | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:    |         | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 修正版本号:   | 10.2.5  | 复现概率:   | 100%       |
| 模块:      | 软件      | 关闭原因:   |            |
| 应用模块:    | 指纹      | 解决结果:   | 已解决        |
| 系统固件版本号: | 10.2.3  | 责任方:    | EBEN北京     |
| 描述       |         |         |            |

历史记录

- #1 - 2025-06-30 08:55 - a1韩鹏程
- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 指派给 从 a1宋烺 变更为 a1韩鹏程

- 修正版本号 被设置为 10.2.5
- #2 - 2025-06-30 15:20 - a1韩鹏程
- 状态 从 进行中 变更为 已解决-待验证

- 解决结果 被设置为 已解决

文件

|               |         |            |     |
|---------------|---------|------------|-----|
| 指纹录入提示语错误.jpg | 90.9 KB | 2025-05-15 | 张美华 |
|---------------|---------|------------|-----|