

M15T - 错误 #16241

手写笔记-右上角更多图标-无智慧云设置功能菜单-无法自动跳转至智慧云激活界面

2025-05-16 17:03 - 张美华

状态:	已解决-待验证	开始日期:	2025-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	a1韩鹏程	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
修正版本号:	10.2.5	复现概率:	100%
模块:	软件	关闭原因:	
应用模块:	手写笔记	解决结果:	已解决
系统固件版本号:	10.2.3	责任方:	EBEN北京
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-16 17:58 - 张美华

- 优先级 从 高 变更为 普通

#2 - 2025-06-25 17:15 - a1韩鹏程

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 指派给 从 a1宋烃 变更为 a1韩鹏程

- 修正版本号 被设置为 10.2.5

#3 - 2025-06-27 10:08 - a1韩鹏程

- 状态 从 进行中 变更为 已解决-待验证

- 解决结果 被设置为 已解决